

Begehungsbericht

Mandant/ : Name
 Bauherr

Objekt : 0 - Objektbezeichnung

Strasse, PLZ, Ort

Begehung am : 01.03.2006 Nr. : 1 Seite : 1/1
 durch : Heribert Pfaus und Partner
 Windstärke : schwacher Wind (1) Windrichtung : O
 Niederschlag : kein Temperatur : 14
 Personen : 10 Firmen : 5
 Nachbesichtigung : . . .
 Beratungsbedarf :
 Material zur Beseitigung vorhanden :
 Schutzausrüstung vorhanden :

Teilnehmer : Heribert Pfaus und Partner,
 etc.

Firmen anwesend:
 1.Firma
 2.Firma
 etc.

Mangel : (T) Technik (O) Organisation (M) Mensch (U) Unvorhersehbar Mängelanzahl

	T	O	M	U
--	---	---	---	---

a) Seitenschutz
 DIREKTE GESUNDHEITLICHE GEFÄHRDUNG, SCHNELLSTMÖGLICH HANDELN
 Seitenschutz des Gerüstes
 Zuständig :Firma ...

0	1	1	
---	---	---	--

Bild :



Seitenschutz ...

Mängel behoben : _____
 verantwortlich : _____
 Datum : _____ Unterschrift : _____